



- 技术要求
- 1、表面无飞边，缩水，气泡等缺陷，未注圆角及拔模斜度按3D图；
  - 2、未注尺寸公差按IT13级。
  - 3、顶针不能放置在定位柱下表面。

				出光角度范围				透过率			
				最小K值				点胶类型			
				模具等级				备 注			
2					4						
1					3						
序号	更改标记	更改内容	更改日期	签名	序号	更改标记	更改内容		更改日期	签名	
光学设计			HK 50度4合1透镜	HK-50@09-50-XTE-20-1g-4 1.01.71067							
结构设计				图纸数目    数    量    重    量							
审 核				2		CDHK					
审 定				材料： PC							